

WASINO 製

クロスシャフトパワー-プレス

型式 PUX- 35XRC 35TON

製造年月 昭和 62年 4月

製造番号 No. 3001850

【 PDF添付資料…目次 】

- 【1】 動力プレス機械自主検査チェックリスト-Before(整備前)**
- 【2】 検査結果指摘内容⇒整備改善措置一覧表**
- 【3】 動力プレス機械自主検査チェックリスト-After(整備後)**

本名表紙作成者:遠藤機械工業株式会社 2017・8月作成

動力プレス機械自主検査チェックリスト(Before前)

設備名:ワシ/機械製PUX-35Tプレス 製造No.:3001850 製造年: S・62年製 実施月: 2017年 6月

実施者: 動力プレス機械特定自主検査中央労災防止協会検定者 庄司一夫 * 結果判定: ○異常なし △要修理

検査項目	検査基準	結果指摘項目番号	判定
I 油圧装置 潤滑装置	ポンプ・キャ-BOX内からの異音・油漏れ発生はないか		○
	圧力計指針の振れ、電磁バルブ・機器の異常・損傷はないか		○
	作動油・キャ-BOX内の油量・汚れ等、異状はないか	指摘 I -③	△
	各部パッキン・配管・ホース及び継手部等から油漏れはないか		○
	各摺動部のグリス給脂・潤滑油量等の実施状態の有無	指摘 I -⑤	△
II 空圧装置	エア三点セット・電磁バルブの異常・損傷・フィルタ類に汚れはないか	指摘 II -⑥-1, 指 II -⑥-2	△
	各シリンダー・アクチュエタ-機器からの異音・漏れ・損傷はないか	指摘 II -⑦	△
	圧力計の指針に触れ、汚れ・損傷はないか		○
III 駆動装置	各摺動部・スライド駆動部からの異音・摩耗・カタ・振動の有無	指摘 III -⑨-1, 指 III -⑨-2	△
	各リンク機構・チェーン駆動類の摩耗、及び、緩み・損傷はないか	指摘 III -⑩	△
	張力調整ボルト類の合マーク位置表示のずれ等、異常の有無		○
	ブレーキの作動状況は良いか(流れる、効きが悪い等)	指摘 III -⑫	△
IV 制御盤・操作盤	制御盤の冷却ファンが回転し、異音発生・汚れていないか		○
	各位のフィルタ類は汚れていないか		○
	配線・ケーブル類の外被を含み、断線・損傷・異常はないか	指摘 IV -⑯	△
	アース線接続、配線・端子に緩み・損傷はないか		○
	操作盤・制御盤内の汚れ・損傷・設置状態の異常はないか	指摘 IV -⑰	△
V 外観・ラム・スライド	操作盤・制御盤の表示灯等に球切れ・汚れ・損傷はないか	指摘 IV -⑯	△
	設備全体、及び、タイロット・覆い類等、外観の異常の有無	V -⑯-1, V -⑯-2, V -⑯-3	△
	本体各部のホルト・ナットの締め・弛み&各摺動部の摩耗状態	指摘 V -⑰	△
VI 安全装置	自重落下防止装置の上限停止位置状態の異常の有無	指摘 V -⑱	△
	光線・光電管、非常停止類に損傷が無、確実に作動するか		○
	両手押釦操作式・光線式・ガード式等の安全プレス対応の有無	指摘 VI -⑲	△
	両手押釦・光線反射板・ガード用ブレーキ等の異常・損傷の有無		○
	安全一工程一停止機構動作、及び、上限位置に停止異常の有無		○
VII 各測定値	急停止機構(最大停止時間)は指定の慣性下降値時間内の有無	指摘 VI -⑳	△
	駆動モータの電流値、リーケ電流値の測定値は規格値内にあるか	指摘 VII -㉑	△
	アース面板の荒れ等の有無と絶縁抵抗値が規格値内にあるか	指摘 VII -㉒	△
VIII その他	付属設備(ダイクション、オイルマチック・ガード等)の異常の有無		○
	本体各部位、フライホイール部の汚れ & 異常の有無	指摘 VIII -㉓	△
	駆動部、ポイント部、スライド部の汚れ & 異常の有無	指摘 VIII -㉔	△

【検査結果指摘内容⇒整備改善措置一覧表】 設備名:ワシノ機械製 PUX-35Tプレス

NO	結果指摘項目番号	名称・部位	検査結果の指摘(整備要)内容	整備必要措置(改善経過)
1	指摘 I -③	トランスマッision	トランスマッision作動油用MGブレーキルタ汚れ清掃整備要す	MGブレーキルタ清掃済(作動油壳却時交換)
2	指摘 I -⑤	グリース潤滑	潤滑ボンブ蓋無し&潤滑ホース詰り点検整備要す	潤滑ボンブ蓋&潤滑ホース点検整備済
3	指摘 II -⑥-1	エジェクタバルブ	クラッチブレーキ用電磁バルブ汚れ分解整備要す	分解清掃整備&コイル交換整備済
4	指摘 II -⑥-2	エアー3点SET	エアー3点SET損傷&インレット配管エア漏れ修正要す	エア3点SET交換&インレット配管追加取付済
5	指摘 II -⑦	エクリースクリーナ	エクリースクリーナ&マフラー損傷修正要す	購入後交換整備取付け済(配管含)
6	指摘 III -⑨-1	駆動主電動機	冷却ファン汚れ及び外表面に錆在り清掃整備要す	ファン清掃整備&1部塗装済
7	指摘 III -⑨-2	フライホイール	駆動用ベルト摩耗損傷大交換要す	B-70購入交換取替後調整済
8	指摘 III -⑩	クランク角度表示板	アクリル全面カバー割れ損傷あり交換要す	新規製作交換取付け済
9	指摘 III -⑫	ブレーキ用ライニング	摩耗量等点検調整要す	点検清掃&クラッチ板隙間1.5mmにてO-K
10	指摘 IV -⑯	エジェクタバルブ配線	φ16フレキ硬化&配線ソケット損傷交換要す	φ16フレキ&配線ソケット購入交換済
11	指摘 IV -⑯	制御盤電源配線	メインブレーカー3P30A埋込型FFBの取付け推奨	漏電遮断器付FFB50Aに購入交換済
12	指摘 IV -⑯	両手押し鉗操作盤	φ60非常停止&リセットボタン損傷有交換要す	非常停止キノコ型&リセット押し鉗交換済
13	指摘 V -⑯-1	空気機器類	全面・側面・下面カバー変形&盤内錆多し	全面・側面・下面カバ修正&盤内塗装済
14	指摘 V -⑯-2	ボルスターテーブル	テーブル上面錆有整備手入れ要す	錆取り&清掃整備済
15	指摘 V -⑯-3	ポンチダイ下面	ポンチダイ下面錆有り整備要す	錆取り&清掃整備済
16	指摘 V -⑯	スライド締付ボルト	各部増締め・重要ボルト合マーク表示要す	緩み増締め点検&合マーク表示済
17	指摘 V -⑯	スライドロックシリンダ	移動量範囲動作確認&点検・整備要す	移動量&動作バルブ点検整備
18	指摘 VII -㉑	両手押鉗式安全装置	現状設置位置危険操作領域内の為対策要す	安全プレス位置に設置済(開閉式にて製作済)
19	指摘 VII -㉑	両手押鉗式安全プレス	安全距離D=1.6XMax停止時間位置を満たしていない	安全距離330mmに固定設置(開閉式に改善含)
20	指摘 VII -㉑	駆動モータ電流値	駆動モータ電流値各相の測定要す	R·S·T各相≈6Aにて定格値内にてO-K
21	指摘 VII -㉑	絶縁メガ測定値	操作・動力回路のメガー測定要す	操作回路:10MΩ動力回路:100MΩ以上O-K
22	指摘 VIII -㉑	フライホイール外観	錆、汚れ清掃整備要す	整備実施の上、塗装済
23	指摘 VIII -㉑	ポイント&スライド部	油溜り含み汚れ多し点検清掃要す	清掃点検整備の実施済



動力プレス機械自主検査チェックリスト(After整備後)

設備名:ワシノ機械製PUX-35Tプレス 製造No.:3001850 製造年: S・62年製 実施月: 2017年 7月

実施者: 動力プレス機械特定自主検査中央労災防止協会検定者 庄司 一夫 * 結果判定: ○ 異常なし △要修理

検査項目	検査基準	結果指摘項目番号	判定
I 油圧装置 潤滑装置	ポンプ・キャ-BOX内からの異音・油漏れ発生はないか		○
	圧力計指針の振れ、電磁バルブ・機器の異常・損傷はないか		○
	作動油・キャ-BOX内の油量・汚れ等、異状はないか	指摘 I -③完	○
	各部パッキン・配管・ホース及び継手部等から油漏れはないか		○
	各摺動部のグリス給脂・潤滑油量等の実施状態の有無	指摘 I -⑤完	○
II 空圧装置	エア三点セット・電磁バルブの異常・損傷・フィルタ類に汚れはないか	指摘 II -⑥-1完,指 II -⑥-2完	○
	各シリンダー・アクチュエーター・機器からの異音・漏れ・損傷はないか	指摘 II -⑦完	○
	圧力計の指針に触れ、汚れ・損傷はないか		○
III 駆動装置	各摺動部・スライド駆動部からの異音・摩耗・ガタ・振動の有無	指摘 III -⑨-1完,指 III -⑨-2完	○
	各リンク機構・チェーン駆動類の摩耗、及び、緩み・損傷はないか	指摘 III -⑩完	○
	張力調整ボルト類の合マーク位置表示のずれ等、異常の有無		○
	ブレーキの作動状況は良いか(流れる、効きが悪い等)	指摘 III -⑫完	○
IV 制御盤・操作盤	制御盤の冷却ファンが回転し、異音発生・汚れていないか		○
	各位のフィルタ類は汚れていないか		○
	配線・ケーブル類の外被を含み、断線・損傷・異常はないか	指摘 IV -⑯完	○
	アース線接続、配線・端子に緩み・損傷はないか		○
	操作盤・制御盤内の汚れ・損傷・設置状態の異常はないか	指摘 IV -⑰完	○
	操作盤・制御盤の表示灯等に球切れ・汚れ・損傷はないか	指摘 IV -⑯完	○
V 外観・ラム・スライド	設備全体、及び、タイロッド・覆い類等、外観の異常の有無	V -⑪-1完, V -⑪-2完, V -⑪-3完	○
	本体各部のボルト・ナットの締め・弛み&各摺動部の摩耗状態	指摘 V -⑯完	○
	自重落下防止装置の上限停止位置状態の異常の有無	指摘 V -⑯完	○
VI 安全装置	光線・光電管、非常停止類に損傷が無、確実に作動するか		○
	両手押釦操作式・光線式・ガード式等の安全プレス対応の有無	指摘 VI -⑯完	○
	両手押釦・光線反射板・ガード用プラグ等の異常・損傷の有無		○
	安全一工程一停止機構動作、及び、上限位置に停止異常の有無		○
	急停止機構(最大停止時間)は指定の慣性下降値時間内の有無	安全距離=1.6×200ms=330mm	○
VII 各測定値	駆動モータの電流値、リーケ電流値の測定値は規格値内にあるか	各相≤6A(定格15A内)合格	○
	アース面板の荒れ等の有無と絶縁抵抗値が規格値内にあるか	操10(0.1以内)動100(0.2以内)MΩ	○
VIII その他	付属設備(ダイクション、オイルマチック・ガード等)の異常の有無		○
	本体各部位、フライホイール部の汚れ & 異常の有無	指摘 VIII -⑯完	○
	駆動部、ポイント部、スライド部の汚れ & 異常の有無	指摘 VIII -⑯完	○

【総合判定】

- 1.本プレス機械は今後の故障リスクを大幅低減させる為、整備箇所指摘、23項目を1ヶ月間掛け対策改善を実施済
- 2.従って安全プレス機械として各機能を合致して居り、購入後御社の即戦力として、安心して御使用いただけます。